



NÁUTICA

HEMPEL

**Main Office & Factory
Barcelona**

PINTURAS HEMPEL S.A.
Carretera de Sentmenat 108
E-08213 Polinyà Barcelona

Tel: +34 937130000

Fax: +34 937130368

Email: general@es.hempel.co



Mantenimiento

Preparación de la superficie

1. Desengrasar y limpiar pintura en buen estado con **Hempel's Yacht Cleaner**.
2. Aclarar con agua dulce y limpia y dejar secar.
3. Lijar con papel de lija de grano 180 - 220.
4. Eliminar el polvo con un aspirador o un cepillo moviendo en la misma dirección que el veteado.
5. Si la pintura o el barniz se desprende, debe eliminarse lijando las zonas afectadas.
6. Si quiere eliminar toda la pintura, debe usarse un soplete de gas o aire caliente, o con **Hempel's Absenta**. Luego debe pintarse como si se tratase de madera nueva



Si la madera se ha oscurecido o ha perdido color, puede tratarse con **Hempel's Teak Cleaner Powder**, que restaurará su apariencia original y eliminará la mayoría de los puntos y áreas decoloradas. Puede ser necesario repetir este tratamiento varias veces. Antes de que se seque, aclare después la superficie cuidadosamente con agua limpia y déjela secar antes de barnizar.

Esquemas de pintado

Los esquemas de pintado son iguales a los que se recomiendan para obra nueva con la diferencia que, las primeras capas probablemente se limitan a parcheos en las zonas donde la antigua capa de pintura de haya eliminado y la madera esté desprotegida.

En las zonas donde el acabado está bien adherido y sin grietas puede procederse a aplicar pintura o barniz directamente encima de las capas existentes debidamente preparadas como se ha

descrito en la preparación de la superficie.

Si se aplican pinturas pigmentadas (no barnices transparentes), pueden rellenarse agujeros y desigualdades con masilla de poliéster, **Hempel's Polydur**.

Tratamiento de la teca

Vea la sección [Cubiertas](#) para información acerca del esquema de pintado para el mantenimiento de la teca.



No se debe utilizar amoníaco con el agua de aclarado sobre teca, roble o caoba, pues puede descolorar la madera. Aclare con agua limpia solamente.



Para conseguir los mejores resultados cuando se aplican barnices, se recomienda un lijado ligero entre capas para eliminar cualquier imperfección en la superficie.