



# HEMPEL

**Main Office & Factory  
Barcelona**

PINTURAS HEMPEL S.A.  
Carretera de Sentmenat 108  
E-08213 Polinyà Barcelona

Tel: +34 937130000

Fax: +34 937130368

Email: general@es.hempel.co



## Obra Nueva

### Preparación de la superficie

1. Limpiar y desengrasar con **Hempel's Glassfibre Degreaser**
2. Baldear con agua dulce y limpia y dejar secar
3. Lijar con papel de lija de grano 280 y eliminar el polvo

### Esquema de pintado

Zona a pintar	Nº de capas	Producto	Rendimiento m2 / L.	Intervalo de repintado a 20°C	
				Mín	Máx
Obra viva	3	Hempel's Light Primer	5	2 h	* (1)
	2	Hempel's Antifouling según selección	aprox. 10	4 h	no tiene
Obra muerta	1	Hempel's Polyprimer	8	6 h	no tiene
	2	Hempel's Polyenamél	12	8 h	no tiene

\* (1) El mejor momento para repintar **Light Primer** es cuando está seco superficialmente pero conserva cierta pegajosidad.



Es muy importante que la primera capa del antiincrustante elegido se aplique encima de la imprimación epoxy de acuerdo con los intervalos de tiempo que se dan en las instrucciones.



- Puede comprobarse el desengrasado mojando un poco la superficie. Si se forman gotas, se debe repetir el tratamiento con **Glassfibre Degreaser**. Si el agua se extiende, el desengrasado es efectivo.
- Es más fácil desprender la cinta adhesiva cuando la pintura está sólo seca al polvo y no completamente endurecida.