

HEMPEL'S A/F BRAVO TIN-FREE 76140

Descripción HEMPEL'S BRAVO 76140 es un antiincrustante duro de base acrílica (matriz insoluble) que incluye

óxido de cobre y biocidas.

Uso recomendado: HEMPEL'S BRAVO 76140 es un antiincrustante de alta calidad para la protección de cascos de

embarcaciones potentes, de carreras en aguas templadas. No usar sobre aluminio u otras aleaciones

de metales ligeros debido al riesgo de corrosión en caso de contacto directo.

Disponibilidad Parte del surtido europeo de náutica.

DATOS TÉCNICOS:

Colores 19990*/ Negro.

Acabado Mate Volumen de sólidos, %: 54 ± 1

Rendimiento teórico: 10.8 m²/l [433.1 sq.ft./US gallon] - 50 micras.

Punto de inflamación 28 °C [82.4 °F]

Peso específico

1.8 kg/ltr [14.7 lb/gal EE. UU.]

Secado al tacto

4 - 6 hora(s) aprox. 20°C

8-10 hora(s) a 10°C

Contenido en COV: 430 g/l [3.6 lb/gal EE. UU.]
* otros colores según carta.

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:

Método de aplicación: Pistola airless / Pistola de aire / Brocha/Rodillo/Almohadilla para pintar Ver OBSERVACIONES al

dorso.

Diluyente (vol. máx.): 08081 (5%) / 08081 (15%) / 08081 (5%)

Boquilla: 0.018 - 0.023 "

Presión: 150 bar [2175 psi] (Los datos de pistola airless son indicativos y sujetos a ajustes)

Limpieza de utensilios: HEMPEL'S THINNER 08081

Espesor recomendado, seco: 50 micras [2 mils]
Espesor recomendado, húmedo: 100 micras [4 mils]

Intervalo de repintado, min
Intervalo de repintado, max.

De acuerdo con la especificación.

De acuerdo con la especificación.

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.

Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.



HEMPEL'S A/F BRAVO TIN-FREE 76140

PREPARACION DE SUPERFICIE: Presencia de restos de antiincrustante autopulimentable o ablativo: Retire posibles restos de

aceite y grasa, etc. con un detergente adecuado (HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602), seguido de una limpieza con agua dulce a alta presión para retirar completamente cualquier posible estructura

debilitada de antiincrustante lixiviado. .Deje secar la superficie antes de pintar.

Sellador: Se debe utilizar una capa selladora o de enlace, dependiendo del tipo y estado del

antiincrustante existente.

CONDICIONES DE APLICACIÓN: La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de la aplicación y la temperatura

debe ser superior al punto de rocío para evitar la condensación.

La temperatura de la pintura deberá estar por encima de: 15°C. No aplicar bajo exposición directa a

la luz solar.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

De acuerdo con la especificación. Los sistemas recomendados son: HEMPEL'S UNDERWATER

PRIMER 26030, HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551

CAPA SUBSIGUIENTE:: Ninguna

OBSERVACIONES: El producto contiene partículas pesadas. Agite bien antes de usar.

ESPESOR DE PELÍCULA/ DILUCIÓN:

CAPA PRECEDENTE::

Mantenga la dilución al mínimo para conseguir un espesor de la película correcto.

NOTA DE REPINTADO: Número recomendado de capas:

Pistola airless: 2-3 capas, Mínimo: 120 micras total espesor de la película seca

Pistola de aire, Brocha, Rodillo, Almohadilla para pintar: 3-5 capas

Para velocidades superiores a 15 nudos, se debe aplicar una capa adicional.

La puesta a flote debe realizarse pasadas 24 horas como mínimo desde la aplicación de la última

сара.

Una vez pintado, el producto puede dejarse sin agua 3 meses 3 meses

No tiene intervalo máximo de repintado, pero después de una exposición prolongada a ambientes con polución, elimine la contaminación con agua dulce a alta presión y dejar secar antes de aplicar la capa

siguiente.

Nota: HEMPEL´S A/F BRAVO TIN-FREE 76140 .La información proporcionada en la ficha técnica del

producto está pensada para un uso comercial.

EDITADA POR: HEMPEL A/S 7614019990

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. "Marca registrada por HEMPEL.

