



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

QUITAPINTURAS

DESCRIPCIÓN:

Decapante de aspecto gel-líquido para pintura, exento de cloruro de metileno de acción rápida, eficaz y fácil aplicación.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para la eliminación de todo tipo de pinturas, sintéticas, epoxi, poliuretanos, acrílicas, clorocaucho, emulsiones vinílicas, etc. ya sean de agua o disolvente en poco tiempo y sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente
Decapante
Eliminación de todo tipo de pinturas (agua-solvente)
Listo al uso
Exento de cloruro de metileno Norma UE Nº 276/2010
Acción rápida y eficaz
Aspecto gel incoloro
Excelentes propiedades de aplicación
Multisuperficies.
Sobre todo tipo de pinturas.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Gel
Color: Incoloro
Peso específico: 0.970 - 0.990 Kg/l
Rendimiento: 4-5m²/l por capa
Punto de inflamación: ininflamable
Cov's: 873 g/l

APLICACIÓN:

Método: Brocha
Rendimiento: 4 - 5 m²/litro por capa
Tiempo de actuación: 30 - 60 minutos en función del tipo de pintura
Eliminación de producto: Espátula, rasqueta, cepillo metálico u otros instrumentos adecuados.
Limpieza: Agua, alcohol o aguarás puro
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C
No aplicar con riesgo de lluvias
No aplicar a pleno sol
Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme. Para favorecer la aplicación y mejorar el decapado dar un lijado sobre el recubrimiento a decapar con precaución de no dañar el soporte. Dejar actuar sobre la pintura el tiempo necesario para reblandecerla (30-60 minutos). El tiempo irá en función de la naturaleza de la pintura que deseemos eliminar. Eliminar con una espátula, rasqueta, cepillo metálico u otro instrumento adecuado. Se desprenderá fácilmente.

Para capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda o tercera aplicación de Quitapinturas.

Eliminar todos los restos de pintura escamada y quitapinturas de la superficie a pintar.

Importante: Antes de volver a pintar las superficies que hayan sido tratados con Quitapinturas, es preciso limpiarlas con agua, aguarrás o alcohol, indistintamente, para conseguir una perfecta adherencia de la nueva pintura.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Los soportes plásticos pintados pueden reblandecerse con Quitapinturas, hacer ensayo previo.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.